Numéro de pièce Mise à jour

N° de bulletin : PNU-180 | Date d'entrée en vigueur : 1er août 2013 | Désactivations : SO |

Objet : **Annonce des nouveaux numéros de pièces de l'outil de télédiagnostic (RDU) Bendix® et de l'outil de télédiagnostic de remorque (TRDU)**

Tous les anciens numéros de pièces pour ces appareils sont maintenant obsolètes. *Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour connaître les nouveaux numéros de pièce.*

Numéros de pièces obsolètes	Description		Nouveaux numéros de pièces pour commander
Outils de télédiagnostic pour véhicule motorisé (RDU)			
801869	Outil de télédiagnostic pour véhicule motorisé (RDU)		**K101596**
802435	RDU avec J1587 (6 broches) vers câble d'adaptateur RDU	+ (K101596)	**K101598**
802436	RDU avec J1939 (9 broches) vers câble d'adaptateur RDU	+ (K101596)	**K101599**
Outils de télédiagnostic pour remorque (TRDU)			
802162	Outil de télédiagnostic pour remorque (TRDU)		**K101597**
5017434	TRDU avec adaptateur à 7 broches	(K101597)	**K101595**

